

Colapsado por sedimento cauce normal del Río Maticora

Argenis Vidal, habitante de la zona informó que el Río Maticora a la altura del puente de guerra en el Sector Barrancas está colapsado por motivo de la cantidad de sedimento que le impiden no seguir su curso natural aguas abajo hacia el de embalse Maticora .

Señala el informante, que las condiciones del puente es preocupante, porque el embotellamiento tiene paralizado el tráfico Barrancas- Mene Mauroa y además el río tiene ya inundadas las fincas aledañas.

Igualmente está acabando las bases del puente con la probable caída del mismo.

En tal sentido hacen un llamado a Mariola Quintero y demás directiva de Agademau, para que se inicien las medidas necesarias para resolver esta situación de agua en este sector de Barrancas

Magalys Hassán

CNP: 14356