

El Instituto de Patrimonio Cultural trabaja en función de las mejoras del casco histórico

En el marco de la celebración de los 28 años de la inclusión de Coro como Patrimonio, el Director del Instituto de Patrimonio Cultural del estado, Luis Felipe Díaz López, se refiere a los trabajos que se están realizando en la Escuela de Barro.

Resaltó que una de las medidas correctivas que oriento la Unesco en el 2018 cuando vino José María Calvo, Delegado de la Unesco en Latinoamérica fue el mantenimiento, las técnicas constructivas no solo en los emolumentos sino en los inmuebles de menor valor histórico.

“Desde que asumió el gobernador tenemos la tarea de la conformación de la cuadrilla patrimonial que la integran 5 maestros artesanos, hemos venido trabajando con casi 400 inmuebles tanto en Coro como en La Vela”.

Destacó Luis Díaz, que en el centro de acopio con el pozo se estructuran los adobes que sirven para el cocido de muros y el trabado en algunos escenarios donde han tenido dificultades diversas, en el marco de las medidas correctivas que la Unesco solicitó han avanzado bastante.

Dijo, que se han trabajado los inmuebles, se ha colocado protección para el proceso de dinamización, las cámaras que tienen 24 horas, la radio patrimonial, la conformación de la policía patrimonial para el resguardo de los espacios, la sustitución de adoquines, el mantenimiento y conservación de todos los inmuebles, no solo de la zona Unesco sino también la zona de amortiguamiento, zona de valor artístico histórico.

Resaltó que han avanzado en el mantenimiento de todas las quebradas, sobre todo de las alcantarillas que comprende la calle Urdaneta, hubo un cambio de adoquinado, se levantó la capa asfáltica para mejorar el sistema de drenaje, pero esperamos los recursos.

“Entregamos una propuesta de trabajar con el drenaje desde el frente del Tomas Cubanito, desde la calle Colon 100 metros hasta la casa del artesano, trabajar allí y el drenaje de la parte de atrás de la alcaldía, calle Colon con Urdaneta para desahogar,

antes cuando caían las lluvias tardaban 4 y 5 días en drenar, ahora con el mantenimiento solo tarda día y medio”.

Para finalizar dijo que existe otra medida correctiva que tiene que ver con el plan de manejo y que se está implementado, es sobre el plan de riesgo y desastre, esperando los próximos 6 meses poder entregar el plan detallado.

Magalys Hassan/CNP 14.356