

Intransitables aceras en calle Paul Flores de Coro

En pésimo estado se encuentran las aceras en la calle Paul Flores con avenida Maracaibo e Independencia de Coro.

Así lo reportan los vecinos de la zona, quienes detallaron que parte de las placas de concreto están ausentes, algunas están dañadas y otras por causas que se desconocen, además un desagüe debajo de las aceras.

Asimismo, indican que se trata de un paso a riesgo que debe ser de manera urgente por el organismo competente.

Magalys Hassan

CNP: 14356