

Obra pública con menos de un año presenta deficiencia en su estructura

Las obras públicas en su ejecución requieren de una inspección y supervisión profesional para garantizar una vida útil acorde con interés público, afirmó el ingeniero Roger Lampe, coordinador de la comisión de vialidad del Centro de Ingenieros del estado Falcón.

Un caso de interés público es el asfaltado de la variante sur distribuidor Manaure de la ciudad de Coro municipio Miranda hace menos de un año concretamente en julio del año pasado cuando se ejecutó ésta obra de vialidad sin aplicar las normas que requiere una estructura de este tipo.

El colegio de ingenieros es una institución profesional dijo Lampe, asesora del estado y está presta a ofrecer sus servicios cuando así se lo soliciten, y en este caso en particular no ocurrió así, presentándose está irregularidad en la calidad de la obra, lo cual significa dolo a la nación que requiere responsabilidades, sentenció el Ing. Roger Lampe.

Magaly Hassan

CNP :14356