

# Protección Civil inspecciona y evalúa escuelas en el municipio Falcón

Tal como lo viene realizando desde hace varios meses, el equipo de Protección Civil del Municipio Falcón, continúa realizando evaluaciones en las instituciones educativas del municipio Falcón, para detectar los riesgos y realizar las recomendaciones del caso.

Recientemente en la jurisdicción, según una nota informativa, específicamente, en la Escuela Primaria Nacional Maestra Francisca Ana García de la comunidad de Baraived, la infraestructura cedió y se desplomó causando alarma en la todo el estado, por lo que pudo haber generado, sin embargo, y gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas ni heridos, sin embargo, fue una advertencia para la instituciones que presentan fallas en su estructura y de la cuales los hombres y mujeres de naranja ya ha hecho del conocimiento a las autoridades competentes.

Durante los años 2023, 2024 y lo poco que va del 2025 el equipo de Protección Civil municipal, liderado por Jennys López, ha realizado evaluaciones en: EPB Manuela Weffer de Romero de Buenavista donde se detectó que la situación de riesgo está en el techo de la segunda planta y una estructura que soportaba un tanque de almacenamiento las cuales están en riesgo latentes de caer.

Igualmente, se visitó la EPB Batalla de Junín de El Hato, donde el mayor riesgo lo representa la cerca perimetral que encierra tanto la etapa primaria como la inicial. Asimismo, el LN Héctor M. Peña y la EPB Consuelo Navas ext. Liceo Santa Rita presenta paredes agrietadas y filtraciones que generan el deterioro de la estructura.

Por otro lado, los funcionarios de PC municipal, visitaron las escuelas Juan de Dios Monzón y Coto Paúl de Pueblo Nuevo, donde la primera presenta grietas horizontales y verticales en sus paredes. Algunas deformaciones en sus columnas, en el piso superior se observó deterioro por la corrosión de la baranda, además, la placa del techo presenta graves filtraciones que generan el deterioro del mismo. En la EPB Coto Paúl, la situación de riesgo notificada se trata de líneas eléctricas que choca con los árboles de la entrada del recinto educativo.

Asimismo, se ha visitado la escuela de El Vínculo donde se pudo constatar el mal estado del pozo séptico y los baños además de desborde de aguas negras.

La Mañana Digital/NP

