

Recuperan alumbrado en avenida principal de Dabajuro

La municipalidad informó que ha logrado la consolidación del sistema de fotoceldas en la avenida Bolívar del municipio Dabajuro.

Funcionarios detallaron que los trabajos de restitución de la línea de alumbrado y sistema de fotoceldas está consolidado casi en su totalidad.

«Ya tenemos un 90% reparado desde la bomba hasta la batea de isidoro» , puntualizó el coordinador de Servicios Públicos de la alcaldía.

También acotó que se tiene previsto continuar los trabajos por la avenida Deogracia Gutiérrez, la cual amerita colocarle todas sus cajas de alumbrado que se encuentran dañadas, indican.

Redacción La Mañana