

Restringen tránsito en Troncal 005 ante falla estructural en puente El Corozo de Barinas

Las fuertes lluvias de este sábado ocasionaron el colapso parcial del puente El Corozo, ubicado en la Troncal 005, en el municipio Barinas, incidente originado tras el socavamiento de la carretera.

Las autoridades han restringido el tránsito en la carretera nacional que conecta los estados Barinas y Táchira, en el tramo que se encuentra entre las parroquias Rodríguez Domínguez y Dominga Ortiz de Páez.

Reinaldo Sáenz, director regional de Protección Civil Barinas, señaló que las autoridades custodian la zona. “Viendo las labores de prevención y mitigación para brindar la seguridad a cada una de las personas que transitan por esta arteria vial, el paso queda restringido a los vehículos pesados, ya que representa un riesgo pasar por este lugar”.

Los organismos de seguridad y prevención en el área instan a los conductores de la Troncal 005 a utilizar rutas alternas y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.

Las intensas registradas en el piedemonte andino llanero generaron el desbordamiento de la quebrada La Mula, evento que ocurrió al aumentar los niveles de las aguas de las afluentes de los ríos que conectan de forma natural con las diferentes bifurcaciones fluviales de los estados Táchira, Mérida y Barinas, generando crecidas intermitentes en zonas aledañas.

Las autoridades regionales trabajan para subsanar lo ocurrido y piden a los usuarios tomar previsiones al transitar por este tramo de la Troncal 5.

Unión Radio