Transformador quemado en Yaracal II sigue a la espera de un sustituto

La calle 5 de Yaracal II, en el municipio Cacique Manaure de la costa oriental falconiana se encuentra sin servicio de energía eléctrica desde el pasado fin de semana cuando estalló en llamas el transformador de corriente.

Habitantes de la comunidad reportaron la novedad a Corpoelec y sin embargo el problema no ha sido atendido por la empresa eléctrica

«Necesitamos que sea instalado un nuevo transformador para sustituir el que se quemó, pero Corpoelec no nos atiende», expresaron los vecinos.

Dijeron que todos en la calle están afectados por la falta del servicio eléctrico. «Nos acecha la plaga, nos afecta el calor, la comida se descompone por falta de refrigeración y las telecomunicaciones también se ven afectadas», destacaron los habitantes de la zona.

Francisco Chirinos
CNP 9966