

Bocas de visita a la entrada de la Independencia un peligro para vehículos y transeúntes

El grave problema del sistema de cloacas en el municipio Miranda con los botes de las aguas residuales, las bocas de visita y colectores en mal estado se agudiza en la maltratada capital falconiana.

Si bien es cierto que el gobierno municipal ha intervenido en diversos sectores de la ciudad las redes todavía hay mucho por hacer.

Uno de los tantos casos está en la vía alterna a la urbanización Independencia de Coro, a pocos metros de la entrada a la urbanización Tomás Marzal, donde las bocas de visita representan un peligro para conductores de vehículos y motos, y de manera particular para peatones ante el riesgo de caer en esta red.

Es oportuno recordar que en mayo del 2015, a pocos metros específicamente en la calle Virgilio Medina, un niño cayó accidentalmente en una boca de visita descubierta y su madre murió junto con él al tratar de rescatarlo.

También es importante destacar, que aún cuando las bocas de visita que nos ocupa en este reporte tienen sus tapas, las mismas no están debidamente colocadas lo que puede incidir que se genere un hecho que lamentar.

Magalys Hassan

CNP:14356