Bolívar | Se desplomó puente al sur del estado y quedan incomunicados algunos municipios

Debido a las fuertes precipitaciones registradas los últimos días al sur del estado Bolívar, un tramo de la troncal 10 colapsó, específicamente a la altura del kilómetro 49.

Los sectores afectados son Las Claritas, El 88, El Dorado, San Flaviano y San Miguel de Betania; a la altura de la comunidad indígena de Apanao.
Juan José Méndez, director estadal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, informó que la alcantarilla colapsó quedando taponeada, la cual está prevista a ser reemplazada.

«Vamos a sustituir una tubería metálica corrugada que el tiempo se fue debilitando por la erosión, vamos a reemplazar por una de concreto armado de 60 pulgadas, aclaró la comunidad

Según Lila Sosa, capitana indígena de la comunidad de San Flaviano, a finales del año pasado ese mismo tramo se desplomó, dejando el paso abierto con un pedacito de vía.
“En esta oportunidad, dicho segmento, no cuenta con paso hacia los distintos sectores adyacentes”, manifestó.

Un usuario quien prefirió el anonimato, describió a la troncal 10 como “una carretera rural”.
Contó que su hermano y su cuñada se encuentran varados en Las Claritas y permanecerán aproximadamente cuatro días en la zona hasta solventar el problema.

“Un viaje de placer que realizaron, se transformó en una verdadero terror, de aquí (Puerto Ordaz) para allá, se encontraron con la tranca de los mineros de El Callao, después de 24 horas lograron llegar a Santa Elena, ahora de regreso se encontraron con ese derrumbe”, comentó.

Indicó que ya cuentan con los equipos en dicha vía, los cuales han venido ha atendiendo los tramos de carretera entre el kilómetro 0 y El Dorado, “ya estamos organizando todas las maquinarias para ir a subsanar ese colapso de la vialidad”.

Con información del Correo del Caroní