

Caída del puente Hierro mantiene aisladas a 7.000 familias entre Barinas y Apure

Las lluvias que persisten en la región llanera causaron la caída del puente Hierro, uno de los pasos más importantes que conecta algunas zonas rurales del estado Barinas con Apure.

Ambos estados mantenían un intercambio agrícola y comercial a través de este puente y con su colapso, quedan incomunicadas ambas entidades, al menos, a través del sector La Induma.

El puente Hierro conectaba parte del municipio Andrés Bello del estado Barinas con parte del municipio José Antonio Páez del estado Apure.

El puente está ubicado en el sector La Induma y hasta este 22 de julio las autoridades no han acudido para repararlo.

La propuesta de los habitantes de La Induma para reparar el puente Hierro

Ante la ausencia y el silencio de las autoridades, los mismos vecinos proponen que los Gobiernos regional o nacional les faciliten los materiales para ellos mismos repararlo.

El objetivo de los vecinos es recuperar el paso antes de finalizar este 2025 y reactivar el transporte de productos agrícolas hacia los mercados locales.

La reconstrucción del puente también facilitaría la movilización de las personas hacia las ciudades más cercanas con el fin de comprar alimentos y otros insumos.

Apure y Barinas han sido justamente dos los estados llaneros que más han sufrido los efectos de las lluvias que han causado severas inundaciones, derrumbes, caídas de árboles y estructuras eléctricas.

Según el testimonio del vecino Pantaleón Hernández, en total 7.000 familias están afectadas por la caída del puente Hierro en el sector La Induma.

No hay paso entre La Victoria y San Camilo

en Apure

Hasta el 21 de julio, los pasos peatonal y vehicular entre La Victoria y San Camilo, municipio Páez del estado Apure, [están afectados por los efectos de las lluvias](#) que siguen siendo intensas en la región llanera.

El eje Arauca y El Nula todavía está bajo las persistentes lluvias. De hecho, en la parroquia Urdaneta aumentó el caudal del río Arauca y pese a que no ha causado mayores incidencias, ha afectado el tráfico vehicular.

Entre otro de los hechos más importantes ocurrido en eje La Victoria y San Camilo es que un cerco eléctrico resultó afectado en El Ramal de El Nula. El incidente ya fue reportado a la gerencia municipal de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y autoridades de San Fernando.

Con información de Radio Fe y Alegría Noticias