Cinco días sin luz tiene sector Corralito de Yaracal por explosión del transformador

El sector Corralito de Yaracal se encuentra sin servicio eléctrico desde hace 5 días a causa de la explosión de un transformador que no ha sido sustituido por las autoridades, denunciaron habitantes de la zona.

«En Corralito tienen 5 días sin luz porque se explotó un transformador dizque vale nuevo 1300 dólares», indicó un lugareño a través de la radio este lunes 12 de octubre.

Otros vecinos hicieron llamados al alcalde de Cacique Manaure, Luis Ulacio, para que gestione en Coro, con el gobernador y la Corporación Eléctrica (Corpoelec) un nuevo transformador para que la gente de Corralito pueda volver a contar con el servicio eléctrico.

Francisco Chirinos

CNP 9966