Cloaca rota rueda libre en el sector Santa Rosa de Tucacas

Hace cuatro semanas ocurrió la rotura del tubo matriz de las cloacas en el sector Santa Rosa del Kilómetro 60 de Tucacas. Desde esa fecha las aguas cloacales ruedan calle abajo en las adyacencias de las Residencias Macarena Suite.

Los habitantes de esta zona turística cercana a la playa continental de Tucacas, se quejaron de la inacción de Hidrofalcón, ahora Hidroven, ante la insoportable fetidez que deben soportar quienes viven en la zona, no pocos, ya que se trata de un sector de edificios de residencias.

Los afectados llaman a la hidrológica a reparar con la urgencia del caso el colapso del tubo cloacal para así eliminar el río de aguas putrefactas que los rodea.

Francisco Chirinos

CNP 9966