Colapso eléctrico en Acosta rebasa la capacidad de Corpoelec

El concejal David Ramírez reconoció la labor de Corpoelec, pero urge una solución estructural ante el colapso del tendido eléctrico en el municipio Acosta, que rebasa la capacidad del personal de trabajo en la estatal eléctrica.

Ramírez expresó este jueves un reconocimiento a la labor incansable de las cuadrillas de Corpoelec, a quienes calificó como los “héroes de azul” por su esfuerzo constante para restablecer el suministro eléctrico en la zona. Sin embargo, advirtió que la precariedad del sistema actual está superando la capacidad de las reparaciones manuales.

El edil señaló que el tramo del tendido eléctrico que conecta a Boca de Tocuyo con San Juan de los Cayos se encuentra en un estado crítico de deterioro.

«La combinación de fuertes brisas y la alta salinidad de la zona costera acelera la corrosión de los componentes, provocando una situación de inestabilidad permanente».

«Mientras los trabajadores intentan asegurar las guayas de alta tensión en un punto, el sistema falla en otro. Es un ciclo de reparaciones que no logra sostenerse por el colapso estructural de la red», explicó Ramírez.

La crisis eléctrica ha desencadenado una reacción en cadena que afecta la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Comerciantes locales reportan la pérdida total de mercancía y alimentos perecederos tras los cortes prolongados.

Vecinos han denunciado la quema de artefactos eléctricos debido a las fluctuaciones de voltaje, aseguró Ramírez.

Advirtió que la situación se agrava al paralizarse el bombeo de agua potable. La planta de Tacarigua ha quedado fuera de servicio debido a fallas electrónicas derivadas de la inestabilidad energética.

Ramírez reiteró el llamado a las autoridades para realizar una inversión estructural en el cambio de cableado y componentes que resistan las condiciones climáticas de la costa, para permitir así que el esfuerzo de los trabajadores de Corpoelec rinda

frutos a largo plazo para el bienestar de la comunidad.

Francisco Chirinos
CNP 9966