Tucacas | Colapsó transformador en el sector Alí Primera

El sector Alí Primera de Tucacas se encuentra sin servicio eléctrico a causa del colapso del transformador, informaron habitantes de la zona este viernes.

Los afectados por el daño irreversible del transformador expresaron que ya Corpoelec está al tanto del problema pero aún no han acudido a solventar.

La calle y las viviendas que se alimentan del transformador quemado permanecen sin fluido eléctrico, con las consecuencias negativas que para los residentes de la zona eso implica.

Transformador nuevo en la calle Miranda

Por su parte, el alcalde Osnel Arnías entregó un transformador nuevo, de 50 KVA, a los habitantes de la calle Miranda, para solventar un problema similar al de Alí Primera.

El alcalde afirmó que la calle Miranda tenía seis días sin electricidad porque el viejo transformador había colapsado.

Los vecinos agradecieron el aporte de la alcaldía, toda vez que Corpoelec muchas veces no cuenta con este tipo de equipos que son indispensables para el suministro eléctrico.

Francisco Chirinos
CNP 9966