Compresor de gas de refinería El Palito se paralizó por una fuga

El compresor de gas húmedo de la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico (FCC) de la refinería El Palito del estado Carabobo dejó de producir gas doméstico desde el pasado martes 22 de septiembre cuando una fuga en un censor de temperatura obligó a desconectarlo.

Así lo informaron trabajadores del complejo refinador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes desde el mismo momento en que se presentó la falla realizan labores para resolver y tratar de poner de nuevo en funcionamiento el compresor de gas húmedo en las próximas horas.

Los trabajadores resaltaron que el compresor de gas húmedo está en buenas condiciones: “Se trata de un problema de temperatura, el equipo compresor como tal está bien; estamos tratando de corregir la falla para reactivar la producción de gas”, acotaron.

Los técnicos ratificaron que la refinería El Palito se encuentra produciendo gasolina, por encima de 30 mil barriles diarios, y estaba también produciendo gas doméstico hasta el 22 de septiembre cuando se presentó la falla en el compresor de gas húmedo.

Francisco Chirinos

CNP 9966