

Coro | Urge reparación de techo del consultorio en sector Cabudare

El Consultorio Médico Popular (CMP) Cabudare, adscrito al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) «Secundino Urbina», de Coro, necesita con urgencia que se realice un diagnóstico exhaustivo y la posterior reparación del techo de las instalaciones e impermeabilización.

Señalan el personal y los vecinos de dicho centro de salud, que el techo de estructura de machihembrado presenta graves daños, situación que se agrava con las lluvias, además de colocar en riesgo la infraestructura del consultorio y la calidad del servicio para los pacientes.

En tal sentido hacen un llamado a la Secretaria de Salud y Gobernación del estado a atender esta situación que afecta el servicio de salud en la capital falconiana

Magalys Hassan

CNP: 14356