

Corrigen nueva fisura en línea de 48" del acueducto El Falconiano

Según informó Hidrofalcón lograron corregir una nueva fisura surgida en la línea de 48" del acueducto El Falconiano a la altura de Tacuato, municipio Carirubana.

En este sentido, la cuadrilla de las Gerencias de Mantenimiento y Operaciones de Hidrofalcón, en conjunto con la Unidad de Vigilancia, Inspección y Control (UVIC) y maquinaria de la empresa privada atendió la rotura que se presentó en la misma zona y estarán supervisando cualquier otro inconveniente que se presente.

La semana pasada, también se presentó una rotura en la línea de 48" del acueducto El Falconiano a la altura de la población de Tacuato en la carretera Coro-Punto Fijo e informaron que había sido reparada.

Redacción de La Mañana