En 28 de Julio Corpoelec ha colocado cuatro transformadores y aún así no cuentan con electricidad

En menos de un año en el sector 28 de Julio de Coro han instalado cuatro transformadores y siguen con problemas de electricidad, solo cuentan con la fase 110.

Marianela Bello, habitante del sector, manifestó que las sustituciones la ha hecho Corpoelec, el último fue colocado el pasado 4 de octubre y ya se dañó.

Asimismo, indicó que este último transformador a los tres días de instalado botaba aceite, hicieron el reporte pero nada que respondían a la solicitud, el pasado viernes se quemo el transfornador tras una semana derramándose el aceite.

Se presentó una comisión de técnicos para evaluar la situación, en la actualidad sólo cuentan con la fase 110.

Por su parte Maritza Gutiérrez, miembro del Consejo comunal indicó que son 73 familias de la calle La Paz afectadas por lo que solicitan a Corpoelec para que con urgencia resuelvan la avería ya que hay personas adultas mayores, niños, están sufriendo las consecuencias de las atlas temperaturas.

Magalys Hassan
CNP: 14356