

En el Hospital Francisco Bustamante de Cumarebo: solo se cayó el friso y unas láminas de playcer

El equipo de [lamanadigital](#), se comunicó con la directora del Hospital Francisco Bustamante de Cumarebo, por la que la galena indicó Ciertamente, hubo el desprendimiento de una parte pequeña del techo, parte del friso golpeó unas láminas de playcer, sin incidentes que lamentar.

Asimismo, hay destacar que no existe alarma de otros desprendimiento del friso así como ante el incidente no hubo víctimas que lamentar.

Luis Hidalgo CNP:13501 – con fotografía de @ventanacomunitaria