Falta pica y poda en tramos del tendido eléctrico de Tucacas

La precaria prestación del servicio eléctrico tiene entre sus aliados la falta de mantenimiento que a veces envuelve a los tendidos en los arbustos, tal como lo refleja la gráfica tomada en una calle de Tucacas.

Los operativos constantes de pica y poda, que realizaba la entonces Eleoccidente desaparecieron, refirieron habitantes de la calle Marintusa.

Todos coincidieron en llamar a Corpoelec para que despeje los tendidos eléctricos forrados por ramales de arbustos.

Francisco Chirinos
CNP 9966