Fotos: Gandola arrastra tendido eléctrico y tumba postes en Punto Fijo

Una gandola con logotipos del IVSS, arrastró unas guayas de tendido eléctrico en la avenida Rafael González de Punto Fijo, generando el
desprendimiento de varios postes y transformadores dejando sin electricidad a
los sectores aledaños a la sede del IVSS.

Personal de Coropoelec se encuentra en el lugar para el restablecimiento del servicio, el cual afectó a los comercios ubicados en la
zona de la calle Comercio de Punto Fijo.

Aparentemente, la causa del hecho fue la altura de la carga de la gandola aunado al nivel de las guayas que atraviesan esta zona de la
avenida Rafael González.

Redacción La Mañana