Mal estado del par vial de Tucacas es un riesgo para los conductores

La salida de la vía de un vehículo cuyo conductor tuvo que maniobrar para esquivar uno de los tantos huecos que presenta el par vial de la Morón-Coro, en el kilómetro 4 de Tucacas, es uno de los accidentes que suele ocurrir en un tramo que se hace riesgoso por el deterioro que presenta.

De acuerdo con los reportes obtenidos en el sitio, el conductor fue sorprendido por los huecos que afectan este tramo de la vía.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas, aunque el incidente resalta el peligro latente para quienes transitan por esta importante arteria vial.

Usuarios de la vía que fueron testigos del hecho, aprovecharon la oportunidad del incidente, ocurrido en la tarde del miércoles 18 de marzo, para hacer un llamado público a la Gobernación de Falcón.

La comunidad exige la pronta intervención y reparación de la capa asfáltica. Señalan que las condiciones actuales del par vial representan una «trampa muy peligrosa», especialmente para quienes no conocen la ruta o transitan durante la noche.

«No es el primer vehículo que sufre daños o accidentes en este punto. Los huecos cerca del puente elevado son críticos y ya es hora de que las autoridades regionales asuman el bacheo necesario antes de que ocurra una tragedia mayor», comentó un conductor presente en el lugar.

Se espera que en las próximas horas los organismos de seguridad vial refuercen la señalización en el área, mientras se aguarda una respuesta oficial por parte de los entes responsables de la infraestructura vial en la entidad, expresaron algunos conductores viales de Tucacas.

Francisco Chirinos
CNP 9966