Más de un año con fallas eléctricas por un transformador en Colinas de Yaracal

Fallas en un banco de transformadores que ocurren hace más de un año mantienen un servicio eléctrico fallo en la calle Democracia de Colinas de Yaracal, en el municipio Cacique Manaure.

Habitantes de la zona informaron que la obsolescencia de los equipos ocurre en la esquina de Juan Lavado.

El banco de transformadores está compuesto por tres unidades. Una está fuera de servicio hace más de un año; otra de 37,5 KVA opera sobrecargada y la de 50 KVA volvió a fallar el pasado domingo, informaron vecinos de la cuadra.

Los afectados refirieron que cada vez que se presentan las fallas en el transformador de 50 KVA, el personal de Corpoelec acude a realizar reparaciones tipo paliativos, «pañitos de agua tibia que no resuelven definitivamente el problema».

Resaltaron que las familias hacen colectas de dinero para adquirir insumos y colaborar con el personal de Corpoelec.

El pasado domingo la falla fue más fuerte. Esta vez el personal de Corpoelec que acudió al poste dijo a los vecinos que la solución definitiva es comprar un transformador nuevo que cuesta 2 mil 500 dólares. También deben comprar los insumos para instalarlo.

Entretanto, en varias viviendas persisten lecturas de 110 voltios en una fase y 60 en otra que dependen de la unidad afectada.

»Hemos hecho distintos reportes por la aplicación VenApp y de manera verbal ante los trabajadores de Corpoelec en la zona y han hecho caso omiso a nuestras solicitudes; la única respuesta que recibimos es que debemos comprar un transformador nuevo de unos 2.400 dólares más los accesorios para montarlo», señalaron los vecinos .

Ellos solicitan que Corpoelec, desde Coro, envíe un personal a Yaracal para resolver lo que hasta ahora no ha resuelto el personal de la estatal eléctrica en la costa oriental

falconiana.

Francisco Chirinos
CNP 9966

