Pdvsa evalúa impacto operacional tras incendio de gasoducto en Monagas

Un equipo multidisciplinario encabezado por el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, evalúa en sitio las estrategias para disminuir el impacto generado a causa de la explosión ocurrida este lunes 11 de noviembre, en el gasoducto de 26" Muscar – Soto, ubicado en el Complejo Operativo Muscar de la División Punta de Mata en el estado Monagas.

Desde esta instalación petrolera, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente, ubicada en el municipio Ezequiel Zamora, **que se encarga de la recepción y manejo del gas asociado y su transferencia a clientes externos e internos,** las autoridades constataron la afectación generada en la infraestructura y establecieron un comité para determinar el plan de acción a seguir para la recuperación de la instalación y el restablecimiento de las operaciones.

«La actuación oportuna de los cuerpos de Respuesta y Control de Emergencias, así como la atención inmediata de los lesionados, fue reconocida por la junta directiva, quienes destacaron el esfuerzo y preparación para la atención de la emergencia», afirmó Pdvsa en una nota de prensa.

En horas de la mañana de este lunes 11 de noviembre se registró una explosión y posterior incendio en el Complejo Gasífero. En una misiva enviada por la petrolera estatal se explicó que el equipo técnico de la empresa ejecutó «maniobras apegadas a los protocolos de seguridad, para controlar la eventualidad, al tiempo que determina las extrañas circunstancias del incidente que lo perfilan como un ataque a la industria».

Debido a la explosión cinco trabajadores sufrieron lesiones y fueron trasladados a centros de salud para su atención.

Con información de TalCual