Pescadores denuncian nuevo derrame de hidrocarburo en el golfete de Coro por lo exigen compensación de Pdvsa

Un nuevo derrame de petróleo se registró éste martes 18 de abril en el golfete de Coro, según denuncia formulada por los pescadores de la zona.

Sergio González y Nelio Medina en representación de los pescadores del golfete de Coro, señalaron que el nuevo derrame se registró en la tubería número 1 del oleoducto que atraviesa el golfete de Coro, manifestando que ya basta de derrames de petróleo que ya suman más de 20, y exigen la compensación a PDVSA, por cuánto ya tienen 2 años luchando
con el problema que les impide salir a pescar.

Agregaron los pescadores, que tanto petróleo que se derrama en el golfo y ellos no tienen combustible, por lo que solicitan se les aumente el litraje de combustible a las canoas de 240 litros, bongos y tapasol de 480 litros, así como a las embarcaciones que trabajan a gran escala con el diesel de 1.000 litros por faena.

Subrayaron, que en las oficinas del director del Mempe, Rey Delmoral reposan todas las peticiones antes mencionadas.

Magalys Hassam
CNP: 14356

