Piden inspección en Rodeo I: «Hay columnas fracturadas y camas de cemento dañadas»

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clppve) denuncia un grave riesgo estructural en la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 75 ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

Familiares de los detenidos hacen un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional sobre las condiciones del recinto carcelario y la situación de precariedad en la que se encuentran los detenidos por razones políticas.

Según la denuncia realizada por los privados de libertad, en el Rodeo I hay columnas fracturadas e incluso las camas de cemento donde duermen resultaron dañadas por los terremotos.

«Dando continuidad a nuestra alerta previa, reiteramos que la infraestructura del penal habría quedado severamente comprometida tras los movimientos telúricos», señala en una publicación en sus redes sociales.

El Comité exige una inspección independiente que le ofrezca seguridad y confianza tanto a los detenidos como a sus familiares. Recientemente, según pudieron conocer, se realizó una inspección por parte de un ingeniero acompañado de dos funcionarios policiales. No obstante, consideran que el profesional pudo ser coaccionado para decir que «todo está bien y es habitable».

De igual manera, el Clippve manifiesta su preocupación por las condiciones de salud y desnutrición en la que están los presos políticos. Denuncia que a los familiares no se les permite el ingreso de alimentación ni tampoco de agua potable, por lo que su salud está mermada. En este sentido, reclaman atención médica urgente para los enfermos.

TalCual