Postes se cayeron anoche en la vía de servicio en la Morón-Coro

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir cuando un poste se cayó en la transitada vía de servicios de la carretera Morón-Coro de Tucacas a las 7:00 de la noche del viernes y provocó un efecto dominó que también derribó otros postes.

El accidente dejó sin servicio eléctrico toda esa zona comercial y residencial que a esa hora registraba, como siempre, una regular presencia de personas.

«Todo el centro de Tucacas está sin servicio eléctrico por la caída de los postes y el tendido, lo que afecta a todos los comerciantes y trabajadores de la zona», refirió un vendedor de la zona.

Luego de la caída de los postes y los tendidos, al lugar se hicieron presentes los Bomberos del municipio Silva, ambulancias de la alcaldía, la Guardia Nacional y la Policía, menos Corpoelec.

«Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar, ni daños a otros», comentaron los lugareños.

El poste que causó el daño es de armadura de concreto que tiene más de 50 años de servicio en la vía y tenía sobrecarga de transformadores.

Testigos aseguran que la causa principal de la caída fue la falta de inspección a los postes que tienen tantos años de servicio y ya están obsoletos.

Corpoelec no actúa

A pesar que la caída de los postes, muy cerca de la avenida Libertador de Tucacas, ocurrió a las 7:00 de la noche del viernes, Corpoelec no ha acudido al lugar a levantar los cilindros que aún permanecen en el piso a las 10:00 de la mañana de este sábado 14 de junio.

Francisco Chirinos
CNP 9966