Programados y accidentados, cortes eléctricos no dan tregua en Yaracal

Este miércoles 28 de junio no ha habido servicio eléctrico en Yaracal. Luego de un corte programado anunciado por Corpoelec desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde, la energía no fue restituida sino de forma parcial.

En esta tarde-noche cuando muchos manaurenses se disponían a descansar en sus hogares, el estallido de un transformador en la urbanización Ramón Antonio Medina (Las Viviendas) dejó de nuevo a esta parte del municipio Cacique Manaure sin corriente.

«El transformador hizo explosión, reportaron los vecinos de Las Viviendas.

Por su parte, desde otros sectores de esta zona de la costa oriental también reportan transformadores echando candela y deficiencia en el suministro eléctrico.

Francisco Chirinos
CNP 9966