Silva | Boca de Aroa sin agua por turbiedad del río

La parroquia Boca de Aroa se encuentra sin servicio de agua por tuberías a causa de la turbiedad del río, confirmaron habitantes de la zona que a su vez indicaron que voceros de Hidrofalcón reconfirmaron la especie.

Los voceros comunales asumen que la falla es originada por la falta de mantenimiento a los cilindros de la planta que debe purificar el agua.

«Otra consecuencia de este problema es el barro que se acumula en las calles de la parroquia del municipio Silva», afirmaron Tulio Maduro del consejo comunal casco central; Fredy Nieto, vocero del consejo comunal Cayumar; Maura Moreno de Río Callao y Doris Campo del consejo comunal El Cocal.

Los voceros recordaron que en el año 2011, Hidrofalcón realizó un proyecto para instalar un desarenador, para purificar la alta turbiedad del río Aroa, pero no se cumplió.

«Los consejos comunales hemos realizado asambleas para buscar la solucion del agua y no hemos podido resolver el problema», enfatizaron.

Los voceros insistieron: «No hay agua en Boca de Aroa, el río Aroa está turbio, tenemos entre 15 y 20 años, denunciando la escasez».

Hidrofalcón y Pdvsa nunca han cumplido con el contrato firmado con la alcaldía de Silva en el año 1994, para la extracción profesional de agua del río Aroa, insistieron los afectados.

Francisco Chirinos
CNP 9966