

Táchira | En El Hiranzo, tres días sin luz por colapso de dos transformadores

Los vecinos de El Hiranzo, municipio Cárdenas, permanecieron sin servicio de electricidad desde el miércoles 17 de abril hasta últimas horas de la tarde del viernes 19, a causa del colapso de dos transformadores. Situación dada a conocer a través de la mensajería de Yo Reporto a La Nación y solventada, gracias a que la alcaldía de esa jurisdicción aportó el aparato requerido.

Según los residentes del sector, el problema se generó cerca del liceo Belén San Juan, institución educativa que también resultó afectada. El daño alcanzó varias calles de la localidad, al menos tres cuartas partes de El Hiranzo quedaron en la oscuridad, por lo que agradecen a la alcaldesa Marta Gallo el apoyo para que Corpoelec reanudara el servicio en el sector.

Contaron los usuarios que cuando se averió el primer transformador llegaron los trabajadores de la cuadrilla de Corpoelec, y para solucionar el problema dejaron uno solo funcionando con la carga de ambos equipos, y dieron recomendaciones.

No pasó mucho tiempo cuando el segundo aparato, que permite aumentar o disminuir la tensión para mantener la potencia en el circuito eléctrico de la comunidad, explotó y dejó de funcionar. Desde ese instante la zona quedó sin fluido eléctrico. Aseguran los residentes de la localidad que tuvieron pérdidas de alimentos que requieren mantener la cadena de frío.

El viernes, 19 de abril, al final de la tarde llegó una grata visita. Nuevamente la cuadrilla de Corpoelec estaba en el lugar; en esta oportunidad llevaba un nuevo transformador, enviado desde la Alcaldía de Cárdenas. Lo instalaron y restablecieron la electricidad.

Uno por dos

La duda y el temor se adueñaron de los vecinos del sector porque al lugar llegó un solo transformador para cubrir las funciones de los dos dañados; pero los técnicos explicaron que el nuevo aparato tiene más capacidad que la suma de los dos anteriores, y es suficiente para soportar el consumo de la comunidad.

Este domingo, 21 de abril, los residentes del sector dijeron que

hasta ese momento el aparato ha funcionado sin ningún inconveniente.

Con información de La Nación