

Tendido eléctrico colapsado afecta a Boca de Tocuyo

A punto del colapso se encuentra el tendido eléctrico en Boca de Tocuyo, en el municipio Monseñor Iturriza a causa de la corrosión y el abandono, denunció el dirigente de Avanzada Progresista, Tony Colina, vecino de esa zona.

Dijo que hay un poste que presenta asentamiento de base y corrosión ferrosa en la comunidad iturricense, anomalía esta que en su momento ha sido informada a los entes públicos.

Colina agregó que el problema ha sido reportado a Corpoelec y en la página APP gubernamental, pero ningún ente público ha acudido a la verificación de la situación denunciada.

El poste está ubicado entre callejón Falcón y calle El Tanque. La prevención como la seguridad son importantes para preservar los recursos públicos y generar confianza en sus representantes, acotó Colina.

Francisco Chirinos CNP 9966