Vía de servicios de Tucacas muestra deterioro

La vía de servicios de la carretera nacional Morón-Coro en Tucacas, una de las más concurridas y de importancia para el comercio y el tránsito local, se ha convertido en un tramo difícil de transitar por los huecos y el deterioro generalizado.

Usuarios de la vía reportan el deterioro progresivo de la capa asfáltica, traducido en una cantidad de huecos y fallas que no sólo dificultan sino que, en muchos casos, impiden el paso vehicular y peatonal.

La situación se agrava cada vez que llueve. La vía se inunda y los numerosos huecos se llenan de agua, haciendo imposible transitar a pie.

Los comerciantes afirman que esta situación afecta negativamente sus ventas, ya que los clientes prefieren evitar la zona.

«Esta no es sólo una calle de servicio; es la vía que conecta nuestro comercio y por donde pasan cientos de personas cada día. Pedimos una respuesta inmediata. No podemos seguir así, especialmente cuando llueve,» declaró un comerciante afectado.

Francisco Chirinos
CNP 9966