

20 horas sin luz llevan habitantes de Alta Vista en Cumarebo

Todo se debe a una avería en el banco de transformador ubicado en la calle Miramar, esquina con calle Guzmán, dónde el fusible o » tabaco», está puenteado desde hace más de tres meses, pese a las reiteradas notificaciones que se han hecho los representantes de Corpoelec para que solvente la situación la problemática llegó a su punto límite.

Así lo manifestó Frank Sánchez, quien agregó que “no es posible que la empresa prestataria del servicio eléctrico en el estado, no esté en capacidad de atender y resolver una pequeña avería. Con razón, estamos cómo estamos”, adicionó.

En este sentido, más de 20 casas quedaron sin el servicio eléctrico, producto de la indolencia e incapacidad de una empresa, que ha perdido toda posibilidad de atender y resolver los problemas que se presentan en las comunidades; producto de la falta de mantenimiento en el sistema.

“Ante la desatención y la falta de respuesta, no nos queda otra alternativa que protestar y hacemos saber, en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Ya estamos cansados de tanta incapacidad de organismos oficiales cómo Corpoelec”, dijo el dirigente vecinal.

Luis Hidalgo – CNP# 13.501