

# 25 sectores de Yaracal tienen un mes sin agua y la hidrológica les pide comprensión

Luego de un mes sin servicio de agua por tuberías a causa del estallido del transformador eléctrico de la estación de bombeo Morillo, en Yaracal, Hidrofalcón pidió este viernes 28 de noviembre a través de un comunicado dirigido a los 25 sectores afectados por la sequía, que tengan comprensión.

La tardanza en resolver el problema, según los vecinos, es que Hidrofalcón no ha conseguido un transformador para sustituir el que se quemó.

Atribuyen eso al hecho de que Corpoelec Falcón no tiene transformadores. «Hay desabastecimiento de estos aparatos en el estado y eso es grave. De hecho, aquí en el municipio Cacique Manaure se han quemado 40 transformadores y no han sido sustituidos», dijeron habitantes de Las Viviendas de Yaracal a través de la radio.

Afirmaron que ante esta situación, Hidrofalcón está tratando de reparar el transformador quemado que permitía el bombeo en el tanque ubicado en el sector Morillo, pero en todo este tiempo, un mes, no ha podido.

En el comunicado del viernes, Hidrofalcón asegura que realizan acciones conjuntas con el equipo de Corpoelec para la reconstrucción del transformador de 50 KVA en la Estación de Bombeo Morillo, que abastece los sectores de Yaracal.

«Estas labores son esenciales para restablecer el servicio de bombeo de agua de manera estable y eficiente para todos los habitantes de la parte alta de Yaracal».

«Ofrecemos disculpas por las molestias que esta situación pueda generar, agradeciendo su comprensión y paciencia mientras trabajamos para normalizar el suministro».

Entretanto, hace un mes, 25 comunidades de Yaracal permanecen sin agua.

Francisco Chirinos  
CNP 9966