

50 familias de Tocuyo de la Costa sin electricidad por colapso del transformador

Una avería en el transformador ocurrida en la mañana del pasado sábado mantiene sin servicio eléctrico a 50 viviendas del sector 04 de Tocuyo de la Costa, en el municipio Iturriza de la costa oriental falconiana.

Los afectados por la situación informaron que desde el domingo tratan de ubicar a Jhony Campos, jefe de Corpoelec en la zona, porque el problema requiere ser resuelto de forma urgente y en el reporte que hicieron a través de la aplicación digital Ven App, lo que les han dicho de manera informal es que tienen que esperar que Corpoelec envíe un nuevo transformador.

«Hasta los momentos la única respuesta a la comunidad ha sido que hay que esperar que la app envíe el transformador».

Se le notificó al alcalde Argenis Cumare, a los consejos comunales y líderes de calle para que mientras llega el transformador nos hagan un enlace a otros servidores», narraron habitantes de la zona

El problema, para resolver, es que «este señor Jonny Campos, hasta los momentos, no le ha dado autorización a los linieros para una evaluación de la situación y eso tiene trancado todo», aseguraron varios vecinos.

Francisco Chirinos
CNP 9966