

Aeronave de Avior sufrió falla hidráulica

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó, mediante un comunicado lo ocurrido este domingo, a la nave de aerolínea Avior, modelo B732, matrícula YV2823/R0I041, que cubría la ruta Barcelona (SVBC)- Maiquetía(SVMI).

De acuerdo a lo indicado, la tripulación notificó a la torre de control sobre una falla hidráulica en el sistema «A».

En la cuenta Twitter del Instituto, @InacVzla, señala que “la situación fue controlada, aterrizando de forma segura en el Aeropuerto de Maiquetía a las 11:43 UTC (7:43 hora legal de Venezuela) sin comprometer en ningún momento la seguridad operacional de la aeronave y de sus pasajeros”.

El ente iniciará una investigación del incidente para determinar la causa que originó la falla en la aeronave.

Con información de [El Diario de Guayana](#)