

Alcantarillas sin tapa en la Av. Florencio Jiménez generan peligro en el oeste de Barquisimeto

La ausencia de tapas en las alcantarillas de la avenida Florencio Jiménez, en sentido este-oeste, ha generado preocupación entre los habitantes de Barquisimeto y los conductores que transitan por esta importante arteria vial. Vecinos y comerciantes denuncian que esta situación se prolonga desde hace varios años, representando un peligro constante para los usuarios de la vía.

Al inicio de la avenida, luego de pasar por el parque Extremo Daniel Dhres, se encuentra la primera alcantarilla destapada. Según testimonios de comerciantes locales, este problema lleva más de seis años sin ser resuelto, ocasionando múltiples accidentes, especialmente entre los motorizados.

– Publicidad –

A escasos 200 metros, en las adyacencias del Núcleo Obelisco de la UCLA, se repite la misma situación. Conductores y peatones han tenido que esquivar el peligroso hueco generado por la falta de tapas, poniendo en riesgo la integridad de sus vehículos y personas.

Alcantarilla ubicada en Santa Isabel.

Más adelante, entre la carrera 4 y la calle 7 de Santa Isabel, se encuentra otra alcantarilla sin tapa, lo que evidencia un problema generalizado a lo largo de la avenida. Los vecinos solicitan a las autoridades competentes que atiendan esta situación, más allá de los trabajos de pintura que se han realizado en la vía.

«En temporada de lluvias, el riesgo aumenta considerablemente, ya que el agua acumulada oculta los peligrosos huecos», afirmó uno de los vecinos de la zona. «Es necesario que se tomen medidas urgentes para solucionar este problema que pone en peligro la vida de todos los que transitamos por aquí».

Además de la falta de tapas, los vecinos denuncian el deterioro del asfalto, con numerosos huecos y desniveles que dificultan la conducción y aumentan el riesgo de accidentes.

Con información de El Impulso