

Tragedia en Corea del Sur: 179 muertos y solo dos sobrevivientes en un accidente aéreo (Video)

Un avión de Jeju Air se estrelló este domingo (hora local) al aterrizar en un aeropuerto de la ciudad suroccidental de Muan, proveniente de Bangkok, Tailandia, informa Yonhap.

Había 175 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a bordo del Boeing 737-800, de los cuales 177 perdieron la vida, y dos personas de la tripulación sobrevivieron según informes preliminares. Se informa que 173 pasajeros son surcoreanos y 2 tailandeses.

Las autoridades están investigando la causa del accidente del vuelo 2216 de Jeju Air. Se señala que la causa de la catástrofe fue la colisión con un pájaro. Como consecuencia, se salió de la pista y chocó contra una valla, afirmaron la Policía local y los bomberos.

Poco después del accidente, la agencia Yonhap ha difundido las primeras imágenes desde el lugar de los hechos. Las imágenes muestran una espesa humareda negra saliendo del aparato. Asimismo, el momento del siniestro quedó registrado en video.

«Corea del Sur», porque se estrelló un avión Boeing 737-800 con 181 personas a bordo en el Aeropuerto de Muan, República de Corea ☐☐.

Según versiones iniciales, intentó aterrizar sin tren de aterrizaje y al final chocó contra un muro, dejando hasta ahora 28 muertos.

☐☐☐☐ pic.twitter.com/8rXyyYp4mA

– *iEs tendencia en Colombia* ☐☐! (@TendenciaEnX) [December 29, 2024](#)

En el video se puede ver cómo el Boeing 737-800 se desliza por la pista sin el tren de aterrizaje desplegado y termina estrellándose con una valla, tras superar el final de la pista.

Según Yonhap, los bomberos comenzaron a extinguir el incendio y a rescatar a los ocupantes en la sección de cola del avión. El presidente surcoreano en funciones, Choi Sang-mok, ha ordenado

que se realicen todos los esfuerzos posibles para las operaciones de rescate en el lugar de la catástrofe. Dos personas fueron encontradas con vida, mientras continúan los operativos de rescate.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, el Boeing 737-800 no pudo aterrizar correctamente en el primer intento, por lo que volvió a dar la vuelta e intentaba aterrizar de nuevo cuando se produjo el accidente.

Con información de RT