

Avión de DHL se parte en dos al aterrizar en Costa Rica

Este jueves 7 de abril, un avión de la empresa DHL activó las alarmas de emergencia al aterrizar en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Costa Rica. El avión de carga se habría partido en dos.

El hecho ocurrió justo cuando las autoridades del aeropuerto aprobaron el aterrizaje de la aeronave. Ya la tripulación había reportado fallas hidráulicas.

Afortunadamente el incidente no dejó víctimas. Bomberos de la entidad se encuentran atendiendo la emergencia en compañía de las autoridades y equipos de seguridad del aeropuerto.

EFE