

Calle 7 de Yaracal II tiene seis días sin electricidad

El colapso del transformador ocurrido hace seis días mantiene sin servicio eléctrico a la calle 7 del sector Yaracal II del municipio Cacique Manaure.

«Se nos informó que el transformador ya no tiene aceite y está trabajando con barro», expresaron habitantes de la calle que pidieron a las autoridades arreglar la falla e instalar un transformador nuevo.

Fugas de agua

En otro orden, los moradores indicaron que la calle 7 presenta roturas en la tubería de agua potable, lo que causa inundación del sector cada vez que llega el agua.

«Si a estas fugas de agua que inundan las calles le sumamos la ola de apagones que ocurren a diario, estamos ante una calamidad», se quejaron los vecinos.

Dijeron que «Yaracal parece el propio arbolito de Navidad. La luz se va cinco veces al día durante horas».

Resaltaron que «cuando se va la luz el pueblo también queda incomunicado porque se cae la señal de Internet».

Francisco Chirinos

CNP 9966