

Colapso cloacal arroja excrementos a patios de viviendas en la calle Bolívar de Tucacas

Una situación de emergencia sanitaria padecen varias familias de la calle Bolívar de Tucacas a causa de la cloacas rebosadas que arrojan los excrementos a los patios y a los frentes de sus viviendas.

Evelyn Mata, una de las afectadas, dijo que el problema tiene años y en todo este tiempo Hidrofalcón ni la ahora Hidroven han resuelto. «Hidrofalcón nos engaña», aseguró.

«En la calle Bolívar estamos con los excrementos en los patios de las casas por la obstrucción de una tanquilla. Varias casas tienen las cloacas rebosadas en los patios y en los frentes», narró la lugareña respaldada en su exposición por otros vecinos en la misma situación.

«Hemos ido a Hidrofalcón y nos dicen que le tomemos fotos y se las pasemos pero no vienen por aquí».

El camión vino un día antes del terremoto, se paró en la esquina, nos dijeron que ya iban a limpiar las centrales y venían a reparar la tanquilla pero no han vuelto, reiteró Evelyn Mata.

Francisco Chirinos CNP 9966