

Corpoelec estaría aplicando racionamiento eléctrico en Coro tras evento en subestación

Falla en la Subestación Isiro la mañana de este lunes, habría generado la aplicación de racionamiento eléctrico de 3 horas en varios circuitos de Coro.

Se conoció que además efectúan arduos trabajos en la estructura eléctrica a fin de estabilizar el servicio eléctrico en las diferentes zonas de la ciudad capital.

Igualmente trascendió que la explosión de un interruptor en la subestación Isiro, forma parte del sistema eléctrico del estado, por lo que se deduce que fue debido a sobre carga por la demanda a la misma.

Magalys Hassán

CNP: 14356