

En el olvido oficial Parcelamiento José Félix Ribas de Coro

El parcelamiento José Félix Ribas, ubicado al final de la prolongación de la calle Iturbe, entre la avenida Tirso Salaverría y la variante José Leonardo Chirino, carece de la red de aguas servidas entre otros servicios básicos.

Es paradójico que a pesar de ser un barrio urbano sus residentes todavía usan los pozos sépticos. Una sola calle cuenta con la red de aguas servidas donde presuntamente vive la jefa de calle.

En lo referente al alumbrado público es deficiente y algunas calles han podido resolver la oscuridad por iniciativa de un vecino quien asumió la colocación de las luminarias.

Dado el panorama de estado crítico que se encuentra el Parcelamiento habitantes hacen un llamado al gobierno regional, municipal, para que ejecuten un plan de acción:

- Red de aguas servidas
- Asfaltado de sus calles de tierra.
- Optimización del sistema eléctrico, alumbrado público

Magalys Hassan

CNP:14356