

Explosión de transformadores dejó a oscuras un sector de Boca de Tocuyo

Los residentes del sector 2 de Río Bravo de Boca de Tocuyo, en el municipio Acosta, reportaron que se encuentran sin servicio eléctrico desde el pasado sábado, luego de que dos transformadores explotaron, lo que mantiene afectadas a varias familias.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del sábado 10 de enero, marcando este suceso como el primer reporte de transformadores quemados en lo que va del año 2026 en la zona, informó Eduardo Colina.

Ante la magnitud de la falla, los vecinos hacen un llamado urgente a la cuadrilla de Corpoelec para que realicen la inspección técnica y la sustitución de los equipos dañados.

La falta de energía eléctrica no sólo afecta la iluminación, sino que también pone en riesgo los alimentos refrigerados de las familias y el bienestar de niños y adultos mayores, quienes sufren las consecuencias de las altas temperaturas sin ventilación.

«Pedimos a Corpoelec que atienda este sector de Río Bravo, ya que son dos equipos los que quedaron fuera de servicio y no podemos estar a oscuras por tiempo indefinido», manifestó uno de los vecinos afectados.

La comunidad permanece a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades eléctricas para restablecer el flujo de energía a la brevedad posible.

Francisco Chirinos
CNP 9966