

Falta señalización y reductores de velocidad en el cruce de Chichiriviche

Usuarios de la Carretera de la Costa alertaron este miércoles 10 de septiembre que el llamado cruce de Chichiriviche carece de señalización y le hacen falta reductores de velocidad.

Juan Montero, conductor que a diario circula por la vía, comentó que muchos turistas que vienen a la playa siguen de largo, en vez de cruzar hacia Chichiriviche, porque no hay señales viales que orienten al viajero.

«Los carros siguen de largo como si fueran a Tocuyo de la Costa, en cuya entrada tampoco hay señalización, o hacia Boca de Tocuyo. Todo porque no hay avisos, lo cual es ilógico en una zona que todos los fines de semana y en vacaciones atrae a miles de venezolanos», opinaron otras personas de del sector.

Demetrio Peraza, otro chofer, se refirió a la necesidad de instalar en el cruce reductores de velocidad que eviten accidentes, ya que tampoco las hay en el referido empalme de la vía de la costa con la recta de Chichiriviche.

El comunicador popular Eduardo Colina aseguró que a diario recibe quejas de los usuarios de las vías reportando que «viven pasando sustos», por el exceso de velocidad presentado a causa de la falta de señalización y de reductores de velocidad. «Los vehículos pasan de largo es por eso», acotó.

Francisco Chirinos

CNP 9966