

Huecos y deterioro «adornan» el par vial Tucacas-Boca de Aroa

Una seguidilla de huecos y deterioro de la capa asfáltica presenta el par vial en sentido Tucacas-Boca de Aroa, lo que pone en riesgo a quienes transitan por ese segmento de la vía nacional Morón-Coro.

Manuel Pedroza, un taxista de la zona, informó que los huecos entre el distribuidor Tucacas y el distribuidor Boca de Aroa se presentan en seguidilla, tal como ocurre entre el antiguo hotel Sun Way y el sector Golfo Triste.

«Pensábamos que antes de Semana Santa iban a corregir ese deterioro pero, en ese tramo, no lo hicieron, de modo que los huecos siguen allí desde hace más de dos años», indicó Pedroza.

El chofer agregó que para quienes no conocen bien la vía, caso de los viajeros nacionales que usan la Morón-Coro, la situación es más riesgosa porque pueden ser sorprendidos por la irregularidad de la capa asfáltica.

Aseguró que un peligro adicional se presenta de noche para quienes deben desplazarse por la vía ya que la misma, en todo ese tramo, carece de iluminación.

Francisco Chirinos
CNP 9966