

Lluvias anegan calles del centro de Boca de Aroa

Aunque la situación de afectación por lluvias se presenta con mayor dramatismo en la zona rural de Boca de Aroa: Anselmito, El Pimiento y Las Caracaras; el casco central de esta parroquia del municipio Silva también mantiene las calles alrededor de la iglesia inundadas.

José Pereira, un habitante de la zona, informó que las calles alrededor de la iglesia y el sector San Juan Bautista, cercano a la playa, se mantienen inundados.

Dijo que la anomalía ocurre desde hace doce años, cada vez que llueve, y hace que los peatones no puedan transitar por las calles llenas de agua.

Hace aproximadamente 15 años se hicieron las obras de la llamada Nueva Boca de Aroa-Tucacas, que a través de un presupuesto millonario en dólares, financiado por Pequiven, contemplaban la dotación del casco central de la parroquia de agua, cloacas, electrificación, calles y drenajes.

Sin embargo, las cloacas y los drenajes quedaron inconclusas y desde ese momento se ha hecho frecuente la inundación en esas calles «nuevas», refirieron algunos lugareños.

Francisco Chirinos

CNP 9966