

# Más de 66 derrames se han producido en Río Seco

Un nuevo derrame de petróleo mantiene en vilo a los pescadores artesanales de Río Seco, al occidente del municipio Miranda, quienes no encuentran que hacer para llevar el sustento a sus familias.

A través de un video que fue publicado en las redes se observa el caudal del hidrocarburo alrededor del tubo y fluyendo de lo que serían sendas abrazaderas colocadas con anterioridad.

Manifiestan los pescadores que cuando no es en la playa, ocurren en la orilla; a cada rato hay derrames; la tubería debe ser reemplazada.

Pescadores y pobladores señalaron que hace una semana viajaron a Caracas donde entregaron un documento exponiendo una vez más la problemática relacionada con el Golfete de Coro y posibles soluciones.

Explican que el Ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo habría expuesto que la solución dejó de depender de la inversión, y que el asunto queda sujeto a lo que desde el gobierno nacional, a través del Pdvsa, se acuerde.

Magaly Hassán

CNP: 14356