

Murió el hombre que se electrocutó por caída de guayas en Mirimire

Leonardo Ortiz Romero de 70 años de edad, murió el viernes en el hospital Alfredo Van Gricken de la ciudad de Coro, a donde fue trasladado luego de que se electrocutó con guayas del tendido eléctrico que se desprendieron en el sector La Cumbre de Mirimire, hecho ocurrido a las 6:00 de la mañana del pasado jueves 14 de noviembre.

Reportes de los vecinos indicaron a La Mañana, que a las 4:00 de la madrugada del jueves se desprendieron varias guayas del tendido eléctrico que quedaron energizadas en el piso durante al menos dos horas.

Leonardo Ortiz Romero se levantó de su cama por el ruido de las explosiones eléctricas a las 5:30 AM. El hombre salió de su vivienda. Desconociendo lo que ocurría se llevó por delante las guayas que estaban en el suelo, a su puerta, y se electrocutó.

Como consecuencia de la electrocución una parte de su pierna izquierda se desprendió y también una parte del pene, pero seguía vivo.

Sus familiares lo auxiliaron y lo trasladaron al ambulatorio de Mirimire. Allí fue ordenado su traslado al hospital de Coro donde murió el viernes 15 de noviembre, luego de 24 horas de agonía a causa de las graves quemaduras sufridas.

Leonardo Ortíz Romero era primo del alcalde del municipio Acosta, Danny Aguirre.

Francisco Chirinos
CNP 9966